DBI'S RETNINGSLINJER M.V.

Rettelser

DBI Retningslinje 006
4. udgave
Marts 2024

Punkt	Rettelse	Rettet dato
5.2 Slettes og tilføjes	~~Hvis sammenkoblingen udføres via et I/O modul og I/O modulet placeres umiddelbart ved kontroludstyret for ABA-anlægget, kan overvågning alene for brud accepteres.~~ Hvis sammenkoblingen udføres via et I/O modul og I/O modulet placeres umiddelbart ved kontroludstyret for det sammenkoblede anlæg, kan overvågning alene for brud accepteres.	2026-04-16

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 34 90 00 ·
Fax: 36 34 90 01 · E-mail: dbi@brandogsikring.dk · www.brandogsikring.dk