DBI'S RETNINGSLINJER M.V.

Rettelser

DBI Retningslinje 007
1. udgave
Marts 2015

Punkt	Rettelse	Rettet dato
2.10 slettes og tilføjes	~~Såfremt der anvendes en ikke fastmonteret stige, sugekop til løft af gulvplader, nøgle til loftlemme m.m. for at få adgang til detektorområdet, skal dette værktøj opbevares ved redningsberedskabets betjeningspanel, medmindre andet er aftalt med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Placering af værktøjet skal fremgå af bemærkningsfeltet på de relevante gruppeplaner.~~ Såfremt der skal anvendes en ikke fastmonteret stige, sugekop til løft af gulvplader, nøgle til loftlemme m.m. for at få adgang til detektorområdet, skal dette værktøj opbevares ved ABA-centralen, medmindre andet fremgår af den brandtekniske dokumentation. Såfremt værktøjet ikke er placeret ved ABA-centralen, skal placeringen fremgå af bemærkningsfeltet på de relevante gruppeplaner.	2026-04-16
Punkt 2.8 tilføjes	Etager der ikke er omfattet af overvågningen, kan fremgå af etagesnittet (se fig. 2.7-2.8)	2024-11-19
Punkt 2.8 slettes	~~• Etager der ikke er omfattet af overvågningen~~	2024-11-19
Punkt 1 tilføjes – som nyt 1. afsnit	Hvor der i retningslinjen er angivet at afvigelser fra retningslinjen eller andre særlige forhold skal aftales med kommunalbestyrelsen, vil dette fortsat være gældende, såfremt bygherre har valgt teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen. Den eksisterende overgangsordning, hvor det vil være muligt at vælge teknisk byggesagsbehandling af brandforhold ved kommunalbestyrelsen, er gældende frem til den 31. december 2019. Hvor afvigelser fra retningslinjen og andre særlige forhold er dokumenteret i den brandtekniske dokumentation og dokumentationen opfylder kravene jf. BR18, skal en aftale med kommunalbestyrelsen ikke længere foreligge.	2019-05-01
Punkt 2.6 tilføjes	**Aktivering af andre anlæg** Aktiveres andre anlæg ved en alarm fra pågældende gruppe, skal typen af anlæg fremgå af feltet ”Styringer”. Forefindes der en styringsmatrix i samme format og i plastlomme som orienteringsplanerne, med fane mærket "Styringsmatrix" kan feltet styringer opmærkes "se styringsmatrix".	2018-10-08

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 34 90 00 ·
Fax: 36 34 90 01 · E-mail: dbi@brandogsikring.dk · www.brandogsikring.dk